

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
L688	UD	H 29/8	QPG - CG5ZE-JNCMM60G0HU021287	アルミ平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
R6.8.27	切れ	621,000 km	13,200 kg	L	W	H (門)	(株)トラックセンターサンワ
	抹消			知年月 17-04	一体別体	9,440	

エンジン状態	A (B) C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	12 速	2 ペダル	エスコット
--------	------------	----	--------	------	---	----	--------	----	------	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	14,260 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	------	----	-------	--------	-----	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	4 段
------------------	------	-----	-------	-----

喜多村製作所 製造番号/T51930 製造年月/29年6月 アルミブロック5方開床/鉄 スタクション穴/大9ヶ・小サイド10ヶ・鳥居部1ヶ ルーフキャリア	ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡 Fグリルクリップ不良
ロープフック/サイド21対・後方2本 鳥居部/物入×3 物入れカゴ×1 工具箱×2	ラジオ	良 不良	
総輪エアサス バックアイカメラ/ICHIKOH	バックモニター	有 無	
煽り側面・内/スリキズ・凹み多数	電格ミラー	有 無	
鍵 情報	タコグラフ	有 無 デジ タル アナ ログ	

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
飛石		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
300L+300L		

飛石

飛石キズ

スリキズ

凹み

凹み・スリキズ

スリキズ

キズ・凹み

ズレ・凹み

ステップゆがみ

凹み

キズ

凹み・スリキズ

凹み

凹み

タイヤ	mm、欠、で記載			
	9	8		
	9	9		
	8	8	10	10
	8	9	9	9
スペア	F		R	9
F	265/70R19.5			
サイズ				
R	265/70R19.5			
サイズ				