

| | | | | |
|------|-----|--------|------------------------|------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| M423 | いすゞ | H 30/2 | 2PG- - FRR90S2-7124015 | ミキサー |

| | | | | | |
|--------|----------|------------|----------|-----------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | 出品会社(兵庫 県) |
| | R7.2.24 | 130,000 km | 3,440 kg | L W H (門) | (株)トラックセンターサンワ |
| | 切れ 抹消 | 知年月 17-10 | 別体 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|
| エンジン状態 | A B C 不良 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 210 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル | MT |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 12,080 円 |
|------------------|-------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|-------|--------|-----|-----|------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 中 多 | ヘッドランプ | LED | HID | ハロゲン |
|-----------------|----|-------|--------|-----|-----|------|

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| シート破 | 有 無 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------|-----|-------|-----|

| | | |
|-----|-----|--|
| ETC | 有 無 | 特記、重点確認、他 キャビンに薄い看板跡 バックアイカメラ/不良 シフトレバーコンソールにネジ穴 |
|-----|-----|--|

| | |
|-----|------|
| ラジオ | 良 不良 |
|-----|------|


| | |
|---------|-----|
| バックモニター | 有 無 |
|---------|-----|

| | |
|-------|-----|
| 電格ミラー | 有 無 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| タコグラフ | 有 無 |
|-------|-----|

| | |
|----------|----------|
| デジ タル | アナ ログ |
|----------|----------|

| | |
|--------|--------|
| Fガラス状態 | |
| 要交換 | 良好 飛石有 |
| 点キズ | |
| 記録簿 | 有 無 |
| 取説 | 有 無 |
| メンテノート | 有 無 |
| PMマフラ | 有 無 |
| 証明書 | 有 無 |
| 燃料タンク | |
| 90L | |



| | | | |
|--------------|-------------|----|-----|
| タイヤ mm、欠、で記載 | | | |
| | 10 | 10 | |
| | 10 | 10 | 5 4 |
| スペア | F | R | 5 |
| F | 225/80R17.5 | | |
| R | 225/80R17.5 | | |