

| | | | | |
|------|----|-------|-----------------------|-------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| S340 | 日野 | R 4/6 | 2RG - XZU710M-0034953 | アルミバン |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫 県) |
| | 切れ | 3,000 km | 2,000 kg | L | W | H (門) | (株)トラックセンターサンワ |
| | 抹消 | 知年月 | | 4,500 | 2,080 | 2,080 2,170 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|
| エンジン状態 | A B C 不良 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 150 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル | MT |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 8,820 円 |
|------------------|-------|--------|---------|

| | | | | |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 中 多 | ヘッドランプ | LED HID ハロゲン |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|

| | | | | |
|------------------|------|-----|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | シート破 | 有 無 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|------|-----|-------|-----|

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----------|
| トランテックス 製造番号/VO28J33-10 | ETC | 有 無 | 特記、重点確認、他 |
|-------------------------|-----|-----|-----------|

| | | |
|--------------------------------|-----|------|
| 床/板張り ラッシングレール/2段 後方扉90° ストッパー | ラジオ | 良 不良 |
|--------------------------------|-----|------|

| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| 左側スライド扉 寸法/W920mm×2,000mm | バックモニター | 有 無 |
|---------------------------|---------|-----|

| | | |
|----------------|-------|-----|
| バックアイカメラ/クラリオン | 電格ミラー | 有 無 |
|----------------|-------|-----|

| | | |
|------|-------|-----|
| 未使用車 | タコグラフ | 有 無 |
|------|-------|-----|

| | |
|------|---------|
| 鍵 情報 | スペアキー/有 |
|------|---------|

| | |
|--------|--------------|
| Fガラス状態 | タイヤ mm、欠、で記載 |
|--------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|--|--|--|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 記録簿 | 有 | 無 | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 取説 | 有 | 無 | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| メンテノート | 有 | 無 | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|
| PMマフラ | 有 | 無 | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|-----|---|---|---|
| 燃料タンク | スペア | F | R | 7 |
|-------|-----|---|---|---|

| | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| | F | 205/70R17.5 | | |
|--|---|-------------|--|--|

| | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| | R | 205/70R17.5 | | |
|--|---|-------------|--|--|

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 100L | | | | |
|------|--|--|--|--|



| | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|
| タイヤ mm、欠、で記載 | | | | |
| | 7 | 7 | | |
| | 7 | 7 | 7 | 7 |
| スペア | F | R | 7 | |
| F | 205/70R17.5 | | | |
| R | 205/70R17.5 | | | |