

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
L709	三菱	H 30/11	2PG	- FU74HZ-501591	冷凍バン格納PG	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	R6.11.6	切れ	678,000 km		12,500 kg	L	W	H	(株)トラックセンターサンワ
		抹消	知年月	18-09		一体別体	9,300	2,300	

エンジン状態	A	B	C	不良	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	馬力	394	ps	TM	12	速	2	ペダル	シフトパイロット
--------	---	---	---	----	----	---	----	---	------	---	----	-----	----	----	----	---	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り		リサイクル料	13,480 円
------------------	-------	--	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少	中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	----	---	---	---	--------	-----	-----	------

上物メーカー名年式,型式及状態等	シート破	有	無	補ブレーキ	3 段
------------------	------	---	---	-------	-----

矢野特殊自動車 型式/TPA8753 製造/2018-10 左ドア 床/アルミ縞板 ジョロダー/4列 ラッシングレール/3段	ETC	有	無	特記、重点確認、他 看板跡
菱重低温冷凍機/TU100SA スタンバイ付 ツーエバ -35℃設定(2時間で-10.2℃確認) リヤロールカーテン	ラジオ	良	不良	
極東開発格納PG 型式/CG1003E-B3MRA2 L1,580mm×2,290mm ストッパーまでL1,380mm×W2,310mm	バックモニター	有	無	
ハイルーフ リヤエアサス アルミホイール バックアイカメラ/ICHIKOH ステン架装多数	電格ミラー	有	無	
ボデー内/キズ・凹み・汚れあり 断熱/前・天・床100mm 後90mm 側75mm	タコグラフ	有	無	

鍵 情報		スペアキー/有	
Fガラス状態			
要交換	良好	飛石有	
飛石			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク			
300L + 300L			



タイヤ	mm、欠、で記載		
	0	0	
	9	9	8
	6	3	5
スペア	F	R	
F	275/80R22.5		
R	275/80R22.5		