

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L715	日野	H 31/3	2DG	FR1AHG-102990	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ 抹消	438,000 km 知年月 18-09 一体別体	12,800 kg	L 9,500	W 2,370	H (門) 2,270 2,330	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	7 速	3 ペダル	MT
--------	----------	-----------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----


ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	13,100 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	-----	----	-------	--------	--------------

上物メーカー名年式,型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	2 段
------------------	------	-----	-------	-----

パブコWingbody SERNo.18-9AK689 融雪仕様	ETC	有 無	<b>特記、重点確認、他</b> 看板跡 リヤバンパー交換必要 キャビン内装汚れ箇所
床/鉄 ラッシングレール/1段・後方2段 引き出しフック/9対 前壁埋め込みフック/2箇所	ラジオ	良 不良	
リヤエアサス CARVISION製バックアイカメラ	バックモニター	有 無	
アオリ外側/キズ・凹みあり ボデー内/キズ・凹み・汚れあり	電格ミラー	有 無	
鍵 情報	タコグラフ	有 無 デジ アナ タル ログ	

Fガラス状態	要交換	良好	飛石有
ワレ・飛石			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	300L+300L		



タイヤ	mm、欠、で記載		
	8	7	
	5	8	5
	8	3	2
スペア	F	R	7
F	275/80R22.5		
サイズ			
R	275/80R22.5		
サイズ			