管理番号	車名	初度	登録	型式•車体番号						架装形状							
L723	UD	R 2	/5	2PG – CG5CE-JNCMB02G4LU049649					アルミ平								
前登録ナンバ	車検有	車検有効期限			走行距離			積載量		荷台寸法(mm)			出品会社	<u> </u>	 兵庫	県)	
	R7.5.	30 -	切れ 抹消		1, <mark>000</mark> 19-12	km 一体 別体	13,	<mark>700</mark> kg	9,600) W 2,3	880	H (門) 570		株トラッ	クセン	/ター†	ナンワ
エンジン状態	AB C	不良	AC (良不良	良 無	ブレーキ	Α	馬力	39	0 ps	TM	12	速	2 ペダル	I	スコッ	ット
ミッション・デフ(異音、油漏等)											+	トャブ廻り		リサイクル	/料	14,26	60 円
フレーム関係(錆、	車体番号等)										汚れ	少中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロケン
上物メーカー名名	手式,型式及 ²	 状態等									シー	ト破 有	無	補ブレーキ	4 段	Ļ	
喜多村製作所	製造番号	/T52730	0 製造	造年月/20	20年3月	アルミ	ジロッ	ック5方開	ルーフ	キャリア	ET	C 有	無	特記	、重点	確認、	他
床/板張り 埋	め込みフッ	ク/3対	引き	出しフック	/23対 🗦	ラッシン	グレー	-ル/1段	: 鳥居背	肯面/1段	ラジ	才良	不良	看板跡			
ロープフック/	ロープフック/26対・後方6個・鳥居部4個 工具箱3個 バックモニター 有 無																
標準ルーフ 総輪エアサス 電格ミラー 有 無																	
ボデー内・外/キズ・凹み・汚れあり 床板痛みあり すっぱい 情報 スペアキー無し ない 「兄が																	
# 1811														タイヤ	7 mm	n、欠、て	記載
Fガラス状態															7	5	12 430
要交換 良好 飛石有																J	_
点キズ															7	5	
記録簿 有	無													6	6	6	6
取説 有	 無	ヘコミ数箇所 ヘコミ スリキズ ヘコミ												4	4	4	3
メンテノート有	無													スペア	F	R	13
PMマフラ 有 証明書 有	無無												F サイズ	265/70R19.5 I			
燃料タンク												R サイズ 265/70R19.5					
300L + 30	UL			ヘコミ			割れ										