管理番号	 車名	初度登録	型式•車体番号							 形状					
	 三菱														
L722		R 1/6	1/6 2PG - FU75HZ-500408						アル	·ミ平 					
前登録ナンバ	車検有	可効期限	走行距離			積載量		荷台寸法(mm)			出品会	社(兵庫	県)	
	切机		/ (111)		n 13,	13,600		W		H (後) 700		ックセン	ノター <u>+</u>	+`,□	
		抹消	妇年月	<u>ー</u> な 別な	<u> </u>	kg	9,600) 2,	390	90 800		/ / L.	<i>,</i>		
エンジン状態	A B C	不良 AC	良不良	無ブレー	+ A	馬力	39	4 p	s TM	12 速	2 ペダノ	レシフ	トパイ	ロット	
ミッション・デフ(異音、油漏等)										ヤブ廻り	リサイク	ル料	13,48	30 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)										少中多	ヘッドラン	プ(LED	HID	ハロケ゛ン	
上物メーカー名年式,型式及状態等										破 有無	補ブレー=	+ 3 段	Ž		
パブコ 製造番号/19-4AK964 アルミブロック5方開 シート台										つ 有無	特訂	3、重点	確認、	他	
床/板張り 引き出しフック/18対 スタンション穴/外側7対 内側10対後部1ヶ ラ											看板跡				
工具箱/3個 リン木入れ/左右(ステン) バックモニター 有															
標準ルーフ総輪エアサスアルミホイールナビ/カロッツェリア										ラー有無					
煽り外側/凹み・小キズ有り ボデー内側/キズ・凹み・穴有り 有 無 タコグラフ デジ アナ															
鍵 情報 スペアキー/有															
Fガラス状態									0		タイ	ヤ mn	n、欠、て	き記載	
要交換 良好 飛石有										The		8	7		
点キズ															
DOX NATIONAL DOX N															
記録簿 有	無		In the second								10	10	10	10	
取説有	無	II CANTON				_ n					4	5	4	3	
メンテノート 有	無	M e			27	10)				E)	スペフ	FF	R	欠	
PMマフラ 有 証明書 有									Ŷ.		F サイス	F 295/80R22.5			
燃料タンク キズ								9	サイドバンハ	-+> R	116	R22.5 1	6PR		
400L					ー キズ	凹み					サイス	ベ 11	R22.5 1	4PR	