

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L726	いすゞ	R 3/8	2PG - CYL77C-7005531		アルミウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	368,000 km 知年月 21-04 一体別体	13,400 kg	L 9,660	W 2,400	H (門) 2,410 2,470	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A <b>B</b> C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	12 速	3 ペダル	スムーサー
--------	-----------------	------------------	------	---	----	--------	----	------	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	14,900 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少 <b>中</b> 多	ヘッドランプ	<b>LED</b> HID ハロゲン
-----------------	----	--------------	--------	---------------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 <b>無</b>	補ブレーキ	3 段
------------------	------	------------	-------	-----

日本フルハーフ 型式/DKL 工番/W8KP764 融雪仕様	ETC	有 <b>無</b>	<b>特記、重点確認、他</b> 看板跡
--------------------------------	-----	------------	-------------------------


床/板張り ラッシングレール/2段 引き出しフック/9対 90度ストッパー/左右 工具箱×1	ラジオ	<b>良</b> 不良
--	-----	-------------

ハイルーフレアエアサス アルミホイール リターダ 運転席高機能シート	バックモニター	<b>有</b> 無
------------------------------------	---------	------------

クラリオン製バックアイカメラ いすゞ/MIMAMORI	電格ミラー	<b>有</b> 無
-----------------------------	-------	------------

庫内/キズ・凹み・穴有	タコグラフ	<b>有</b> 無
鍵 情報	メイン/2本	デジ <b>アナ</b> タル <b>ログ</b>

Fガラス状態		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
<b>飛石</b>		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
<b>300L+300L</b>		



タイヤ	mm、欠、で記載		
	0	10	
	7	4	6
	4	3	4
スペア	F	R	9
F	275/80R22.5		
サイズ	275/80R22.5		
R	275/80R22.5		
サイズ	275/80R22.5		