

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
L729	三菱	R 1/6	2PG - FU74HZ-502089	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	404,000 km	13,200 kg	L 9,610	W 2,390	H (門) 2,410 2,490	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A <b>B</b> C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	428 ps	TM	12 速	2 ペダル	シフトパイロット
--------	-----------------	------------------	------	---	----	--------	----	------	-------	----------


ミッション・デフ(異音、油漏等)		キャブ廻り	リサイクル料 13,480 円
------------------	--	-------	-----------------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ小	汚れ	少 <b>中</b> 多	ヘッドランプ	<b>LED</b> HID ハロゲン
-----------------	-----	----	--------------	--------	---------------------

上物メーカー名年式、型式及状態等		シート破	有 <b>無</b>	補ブレーキ	3 段
------------------	--	------	------------	-------	-----

トレス 製造番号/19W-02018 融雪仕様		ETC	有 <b>無</b>	特記、重点確認、他 看板跡
床/鉄 引出フック9対 ラッシングレール/2段 工具箱1個		ラジオ	<b>良</b> 不良	
ハイルーフ リヤエアサス アルミホイール バックアイカメラ/クラリオン 自発光ナンバーベース		バックモニター	有 <b>無</b>	
メッキパーツ サイドガード・リヤバンパー・リヤフェンダー/ステン		電格ミラー	有 <b>無</b>	
ボデー内/キズ・凹み・汚れあり アオリ外側/スリキズあり		タコグラフ	有 <b>無</b> デジ アナ タル ログ	

Fガラス状態	
要交換	良好 <b>飛石有</b>
飛石	
記録簿	有 無
取説	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	
300L + 300L	



タイヤ	mm、欠、で記載		
	2	3	
	2	2	4
	0	0	0
スペア	F	R	6
F	275/80R22.5		
R	275/80R22.5		