

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L737	三菱	R 1/10	2PG	FU75HZ-510005	アコーディオン幌

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫県)
	切れ 抹消	578,000 km	13,100 kg	L 9,540	W 2,360	H (門) 2,240 2,260	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	394 ps	TM	12 速	2 ペダル	シフトパイロット
--------	----------	-----------	------	---	----	--------	----	------	-------	----------


ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	13,480 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	----	-------	--------	--------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	3 段
------------------	------	-----	-------	-----

パブコ/Flatbody SERNo./19-4AK083 アルミブロック/9方開 アオリ高さ/サイド790mm リヤ490mm	ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡
床/板張り 丸環フック/21対 ラッシングレール/後方1段	ラジオ	良 不良	
スタンション付属 穴/36箇所 工具箱×4 リン木入れ	バックモニター	有 無	
ハイルーフ 総輪エアサス バックアイカメラ(ナビ)/カロッツェリア アルミホイール	電格ミラー	有 無	
アオリ内外/キズ・凹みあり ボデー/塗装剥がれ・サビあり	タコグラフ	有 無 デジ アナ タル ログ	
鍵 情報	メイン/2本 燃料/2本 アドブルータンク/2本		

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
飛石		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
400L		



タイヤ	mm、欠、で記載		
	9	6	
	4	4	5 3
	5	5	4 6
スペア	F		R 欠
F	295/80R22.5		
サイズ			
R	11R22.5		
サイズ			