

| | | | | |
|------|-----|-------|----------------------|------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| S361 | いすゞ | R 2/2 | 2RG - NNR88AN-700081 | バン |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫 県) |
| | 切れ 抹消 | 89,000 km | 1,550 kg | L 4,450 | W 2,070 | H (門) 2,120 2,170 | (株)トラックセンターサンワ |
| 知年月 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 110 ps | TM |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|---------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|
| エンジン状態 | A B C | 不良 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 110 ps | TM | 6 速 | 2 ペダル | AT |
|--------|--------------|----|----|---------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 10,440 円 |
|------------------|-------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|--------------|--------|-----|-----|-------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 中 多 | ヘッドランプ | LED | HID | ハロゲン |
|-----------------|----|--------------|--------|-----|-----|-------------|

| | | | |
|------|------------|-------|-----|
| シート破 | 有 無 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------|------------|-------|-----|

| | | |
|-----|------------|----------------------------------|
| ETC | 有 無 | 特記、重点確認、他 看板跡 灰皿蓋欠品 |
|-----|------------|----------------------------------|

| | |
|-----|-------------|
| ラジオ | 良 不良 |
|-----|-------------|

| | |
|---------|------------|
| バックモニター | 有 無 |
|---------|------------|

| | |
|-------|------------|
| 電格ミラー | 有 無 |
|-------|------------|

| | |
|-------|------------|
| タコグラフ | 有 無 |
|-------|------------|

| | |
|------|------|
| デジタル | アナログ |
|------|------|

| | |
|------------------|---------------------------|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | 北村製作所/No.T20-104 2019年12月 |
|------------------|---------------------------|

| | |
|-------|-------------|
| 床/板張り | ラッシングレール/2段 |
|-------|-------------|

| | |
|-----------------|----------|
| バックアイカメラ/ICHKOH | ナビ/クラリオン |
|-----------------|----------|

| | |
|--------------|------|
| 庫内/キズ・凹み・割れ有 | 鍵 情報 |
|--------------|------|

| | | | |
|--------|-----|----|------------|
| Fガラス状態 | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|--------|-----|----|------------|

| | | | |
|----|-----|---|---|
| 飛石 | 記録簿 | 有 | 無 |
|----|-----|---|---|


| | | |
|----|---|---|
| 取説 | 有 | 無 |
|----|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| メンテノート | 有 | 無 |
|--------|---|---|

| | | |
|-------|---|---|
| PMマフラ | 有 | 無 |
|-------|---|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | |
|-------|------|
| 燃料タンク | 100L |
|-------|------|



| | |
|-----|-----------|
| タイヤ | mm、欠、で記載 |
| | 6 5 |
| | 4 5 5 6 |
| スペア | F R 8 |
| F | 195/85R16 |
| サイズ | |
| R | 195/85R16 |
| サイズ | |