

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
M445	三菱	H 25/4	TKG -	FK64F-580073	アルミ平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消	404,000 km	3,200 kg	L 6,200	W 2,350	H (後) 600 700	(株)トラックセンターサンワ
	知年月	一体 別体					

エンジン状態	A (B) C 不良	AC (良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	240 ps	TM	6 速	3 ペダル	MT
--------	------------	-------------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)		キャブ廻り	リサイクル料	10,910 円
------------------	--	-------	--------	----------


フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり	汚れ	少 (中) 多	ヘッドランプ	LED (HID) ハロゲン
-----------------	------	----	---------	--------	----------------

シート破	有 (無)	補ブレーキ	1 段
------	-------	-------	-----


ETC	有 (無)	特記、重点確認、他 看板跡
ラジオ	(良) 不良	
バックモニター	不良 (無)	
電格ミラー	(有) 無	
タコグラフ	有 (無)	

鍵 情報	スペアキー/無
------	---------


Fガラス状態	タイヤ mm、欠、で記載		
要交換 良好 (飛石有)	8	8	
点キズ			
記録簿 有 無	9	9	6 5
取説 有 無			
メンテノート 有 無	スペア F	R	6
PMマフラ 有 無	F	225/90R17.5	
証明書 有 無	サイズ R	225/90R17.5	
燃料タンク			
100L+200L			




凹み



キズ・凹み多数
サビ
キズ



曲がり



キズ
サビ
キズ・凹み多数