

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
S368	日野	R 1/10	2RG - XZC605M-0025147	冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	124,000 km	1,950 kg	L 3,050	W 1,680	H (門) 1,670 1,690	(株)トラックセンターサンワ
エンジン状態	A <b>B</b> C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM 速 2 ペダル AT

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	8,820 円
フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ 少 <b>中</b> 多	ヘッドランプ	<b>LED</b> HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破 <b>有</b> 無	補ブレーキ	1 段

東プレ 製造番号/H192039 製造年月/2019-08 左スライドドア	ETC	<b>有</b> 無	特記、重点確認、他 看板跡
床/アルミ縞板 樹脂スノコ 庫内間仕切り板 90° ストッパー付 水抜き穴/前2コ	ラジオ	<b>良</b> 不良	
東プレ-30℃設定低温冷凍機 型式/XV22LSC-P (-28.5℃確認) 断熱/ALL75mm スタンバイ付(コード無し)	バックモニター	<b>有</b> 無	
バックアイカメラ/CAR VISION	電格ミラー	有 <b>無</b>	
庫内/キズ・凹み有	タコグラフ	有 <b>無</b> デジ アナ タル ログ	
鍵 情報	スペアキー/有		

Fガラス状態		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
点キズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
80L		

飛石キズ

キズ 凹み スリキズ 凹み

サビ・カバー外れ

タイヤ mm、欠、で記載			
	4	6	
	4	5	4 5
スペア	F	R	9
F	195/75R15		
R	195/75R15		