

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
L739	UD	R 2/12	2PG - GK5AAB- JNCMB22A2MU057306	トラクタ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社(兵庫県)
	切れ 抹消	230,000 km 20-10 一体別体	11,500 kg	L W H(門)	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	460 ps	TM	12 速	2 ペダル	エスコット
--------	----------	-----------	------	------	--------	----	------	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	14,260 円
------------------	-------	--------	----------


フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	----	-------	--------	--------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	4 段
------------------	------	-----	-------	-----


カプラ/ソーシ 型式/RM-13-D 製造番号/LX-16220	ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡 ブレーキパッド摩耗警告灯 エンジンオイルにじみ
ハイルフ リヤエアサス アルミホイール	ラジオ	良 不良	
ベバストパーキングクーラー/CoolSpilit20 ケンウッド製ナビ	バックモニター	有 無	
	電格ミラー	有 無	
	タコグラフ	有 無 デジタル ログ	

鍵情報	スペアキー/有
-----	---------


Fガラス状態	タイヤ mm、欠、で記載		
要交換 良好 飛石有	9	2	
点キズ	1	0	0 2
記録簿 有 無			
取説 有 無			
メンテノート 有 無			
PMマフラ 有 無			
証明書 有 無			
燃料タンク	スペア F	R	
400L	F	295/80R22.5	
	R	11R22.5	
	サイズ		
	サイズ		




飛石キズ



キズ
サビ





キズ
サビ