

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
S379	いすゞ	R 3/2	2RG - NLR88AN-7006130	アルミバンPG

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	89,000 km	1,800 kg	L 3,200	W 1,770	H (門) 2,000 2,050	(株)トラックセンターサンワ
知年月	一年別体						

エンジン状態	A <b>B</b> C 不良	AC <b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM	6 速	2 ペダル	スムーサー
--------	-----------------	--------------------	------	---	----	--------	----	-----	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏等)		キャブ廻り	リサイクル料	10,440 円
------------------	--	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)		汚れ	少 <b>中</b> 多	ヘッドランプ	LED	HID	<b>ハロゲン</b>
-----------------	--	----	--------------	--------	-----	-----	-------------

シート破	<b>有</b> 無	補ブレーキ	1 段
------	------------	-------	-----

ETC	<b>有</b> 無	特記、重点確認、他
ラジオ	<b>良</b> 不良	
バックモニター	<b>有</b> 無	
電格ミラー	<b>有</b> 無	
タコグラフ	有 <b>無</b> デジ アナ タル ログ	

上物メーカー名年式,型式及状態等

日本フルハール 型式/DLK 左スライドドア 天井採光窓中央部/1個

床/板張り ラッシングレール/前・サイド4段 丸カンフック/3対


新明和垂直ゲート MODEL/REV06-1103 MFG.No.S10902457

ナビ/カロツェリア バックアイカメラ/ICHIKOH

庫内/キズ・凹み有

鍵 情報      スペアキー/有

Fガラス状態	要交換	良好	<b>飛石有</b>
点キズ			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	60L		



タイヤ	mm、欠、で記載			
	3	3		
	6	6	6	6
スペア	F	9	R	
F	195/75R15			
サイズ				
R	195/75R15			
サイズ				