

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
M454	日野	R 2/3	2KG - FD2ABA-116891		冷凍ウイング				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)	
	切れ 抹消		417,000 km		2,100 kg	L 6,650	W 2,400	H (門) 2,150 2,250	
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	210 ps	TM 6 速	3 ペダル MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,900 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビ有				汚れ 少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン		
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無	補ブレーキ 1 段		
日本フルハーフ 型式/RFS 工番/W4D1953 断熱/フロント75mm・サイド30mm・ルーフ40mm・リヤ50mm・フロア無						ETC 有 無	特記、重点確認、他 看板跡 ボデー内前方天井浮きあり		
床/アルミ縞板 ラッシングレール/1段 引き出しフック/6対 水抜き穴前後2箇所ずつ						ラジオ 良 不良			
菱重冷凍機/TDJS50A-L2 2020年製 -5℃中温設定 2時間で4℃の冷え確認						バックモニター 有 無			
クラリオン製バックアイカメラ						電格ミラー 有 無			
庫内/キズ・ヘコミあり						タコグラフ 有 無			
鍵 情報		スペアキー/有				デジ タル	アナ ログ		
Fガラス状態								タイヤ mm、欠、で記載	
要交換 良好 飛石有								11 12	
点キズ									
記録簿 有 無								11 12 10 10	
取説 有 無									
メンテノート 有 無		スペア F R 13							
PMマフラ 有 無		F 235/70R17.5							
証明書 有 無		R 235/70R17.5							
燃料タンク									
200L									