




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
M455	日野	R 2/8	2KG - FC2ABA-122159		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	R7.9.		切れ 47,000 km 抹消 知年月 一体別体	2,500 kg	L 5,500	W 2,100	H (門) 400	(株)トラックセンターサンワ
エンジン状態	A B C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	210 ps	TM 6 速	3 ペダル MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)					キャブ廻り		リサイクル料 10,900 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)					汚れ 少 中 多		ヘッドランプ LED HID ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等					シート破 有 無		補ブレーキ 1 段	
日野自動車No.011127 床/板張り ロープ穴4対					ETC 有 無		特記、重点確認、他 床板/浮き・割れ・交換跡有り 左煽り曲り	
クレーン/タダノZest EX MODEL TM-ZX364HRSA SERIAL No.KE3219 CAPACITY					ラジオ 良 不良			
2.93t吊り 4段フックイン ラジコン付き ブーム後方格納					バックモニター 有 無			
工具箱1個					電格ミラー 有 無			
ボデー内外/キズ・凹み・サビ有					タコグラフ 有 無			
鍵 情報		スペアキー/有			デジ アナ タル ログ			
Fガラス状態								
要交換 良好 飛石有								
点キズ								
記録簿 有 無								
取説 有 無								
メンテノート 有 無								
PMマフラ 有 無								
証明書 有 無								
燃料タンク								
100L								




キズ



小キズ多数



キズ・サビ



キズ・サビ・凹み

タイヤ mm、欠、で記載	
4	4
8	4 4 8
スペア F	R 7
F サイズ	245/80R17.5
R サイズ	245/80R17.5